


No. 3

El calor excesivo puede causar la explosion de las PSUs

**Primero
Seguridad**

Ocurrió un accidente en el cual una Unidad Pre-tensionada (PSU) explotó debido al fuego. Calor excesivo puede causar que el agua contenida en la PSU se convierta en vapor supercalentado y causar una explosion. Esto puede ocasionar accidentes y herir a las personas alrededor.



Se debe tener cuidado en no exponer las PSUs a calor excesivo, por ejemplo:

- No someta al fuego las PSUs
- No utilice los Jackpots como ollas o platos para cocinar



Cuidando de tu seguridad
JackpotTM
en tu labor



ISO 9001:2008
International accreditation

New Concept Mining

New Concept Mining (Pty) Ltd
PO Box 125000, Alrode 1451
109 Adcock Ingram Avenue, Aeroton, South Africa
Fax 011 494 1060
Tel 011 494 6000
www.ncm.co.za

