


**No. 8**

## Angulo de Instalación del Hydrabolt

**Primero  
Seguridad**



- Asegúrese siempre de perforar los taladros para los Hydrabolts a 90°, o tan cercano como sea posible, con los estratos.
- Instale siempre el sostenimiento de acuerdo a los estándares de su mina o las recomendaciones del departamento de mecánica de rocas.

**Hydrabolt™**  
Condiciones extremas, alto rendimiento

**ISO 9001:2008**  
International accreditation

**New Concept Mining**

New Concept Mining (Pty) Ltd  
PO Box 125000, Alrode 1451  
109 Adcock Ingram Avenue, Aeroton, South Africa  
Fax 011 494 1060  
Tel 011 494 6000  
www.ncm.co.za

